

e-mail: lukrom.milk@lukrom.cz www.lukrom-milk.cz

Fax: +420 565 381 203

Teléfono: +420 565 325 496, 565 323 283

K Silu 1143, 393 01 Pelišimov

Výrobni středisko:

e-mail: info@lukrom.cz www.lukrom.cz


Fax: +420 573 334 180

Teléfono: +420 573 331 710

Kaplanova 1810, 767 01 Kroměříž

sídlo společnosti:

LUKROM milk, s.r.o.



DVL - 211 MB
DVL - 209 A MB

DVL - MONOBLOK SUSTROJÍ VYVĚVY

Katalog dle
a
Návod k používání


Soustojí instalažejme v samostatné, dobré větratelné místnosti.

dezinfekčních roztoků.

Soustojí vyvěvy DVL vytváří zdroj podtlaku pro strojní dosení, dopravu mléka, vody a

2. UZITÍ

Vyrobení sítítek DVL-211 MB



Výrobce: LEUKROM milk. s.r.o.

767 01 Kroměříz

Kaplanova 1810

DVL-211 A MB

DVL-211 MB

DVL-209 A MB

DVL-209 MB

DVL-209 001

obj.č. 29.32.65 209 002

obj.č. 29.32.65 211 001

obj.č. 29.32.65 211 002

obj.č. 29.32.65 211 A MB

Oznámení typu:

Název:


Soustojí vyvěvy DVL MONOBLOK

1. IDENTIFIKACE STROJE

1. Identifikačné stroje	2	Katalog dílu
2. Uzití	2	Obrázová přloha
3. Bezpečnostní práce	3	12. Likvidace vytízeneho stroje a obalového materiálu
4. Pozámi bezpečnosti	4	10
5. Technický popis	5	11. Záruka, objednávání, servis
6. Technické údaje	6	10
7. Monatáž uvedení do provozu	7	10
8. Pracové se strojem a obsluha	8	10
9. Kontrolní seznam údržby	9	10
10. Používání a jejich odstranění	10	10
11. Poruchy a jejich odstranění	11	10
12. Likvidace vytízeneho stroje a obalového materiálu	12	10


OBSAH:

schematicum místění bezpečnostních značek a štítků



Primo u výrobce LUKROM mlk, s.r.o.
následujícího schématu. Používané bezpečnostní značky je možno zakoupit u dlealeřů a nebo
uzivatel povinen obnovit ježich stav v souladu s provedením umístěnymi dle
bezpečnostní značky a štíky udržujete v čistém stavu. Při ježich poskození je nectítomosti je

- Štítek je umístěn na odklopném krytu řemenu
- upozorňuje na smrť otáčení motoru



- Značka je umístěna na odlučovací oljeje
- upozorňuje na riziko vysoké teploty



- Značka je umístěna na výfukovém horkého vzduchu z výfuku
- upozorňuje na výfukový horkého vzdachu z výfuku



- Značka je umístěna na vzdusníku monobloků
- upozorňuje na dálkové ovládání zadního



- Značka je umístěna na viku svařovnicí motoru
- upozorňuje na nebezpečí urazu el. proudem




Na zadní jsteu použity následující bezpečnostní značky a štíky:


3. BEZPEČNOST PRACE

- provádět údržbu, čistění a opravy, nemůže stroj zabezpečen proti náhodnému spuštění
- pracovat se strojem, nemůže pracovní prostor a pracoviště doslatnice osvětleno
- zářzení (kryty)
- uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontované nebo poskozeno některé ochranné


JE ZAKÁZANO



oznámeným krytu musí být elektrické zářzení stroje odpojenou od sítě a zajištěno zářením po zadní) zakryvají prototypy s elektrickým zářením. Před sejmůvím takto **POZOR!** Kryty označené tímto symbolem (černý trojúhelník s černým bleskem na



vyrobce. **UPOZORNĚNÍ!** – všecky servisní práce smí provádět pouze montér autorizovaný



tluostka vrstvy nikdy nepřesahla 1 mm.
reměnice a pod.), je nutné pravidelně čistit od usazeninho hordavého prachu a jiných nedílcot tak, aby všechna mísila, ktera se při provozu stroje zahrňají (elektromotory, pohonovky, ložiska,


umístění bezpečnostních zařízení a sítíku na st. 3.
zářením musí pracovat ve směru šípký, ktera je umístěna na krytu řemenu – viz schéma ve výpnutém stavu, při práci stroje musí být všechny kryty rádné upavené v ochranné poloze.
S ohledem na kontroly a čistění všechn funkčních prvků v souladu s tímto návodem k použití.



Zářzení a kryty neni opravněna odstranit, nesmí stroj uveden do provozu.
Záření obsluha závadu nebo poskození, ktere by mohlo ohrozit bezpečnost práce nebo provoz dle na kontrolu a čistění všechn funkčních prvků v souladu s tímto návodom k použití.
Obsluhující personál musí dle o údržbování obecného pořádku a čistoty na pracovišti a zejména



k zářením bezpečnosti a hygiény práce ČSN ISO 4254-1 (47 0064).
zářením. Záření svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá předpisům návodom. Záření lze používat pouze k účelu, pro ktere je technicky způsobilé, v souladu s tímto na obsluze přistupném místě.


prokazetelné záskolení do obsluhy stroje a seznámení s návodem k použití, ktere musí být uložen Záření smí samostatne obsluhovat jen pracovníci tělesné a duševné způsobilí, starší 18 let,


používající stroje závazných předpisů a nařízení.
Vyrobcce není záskolu na majetku a draví o sob, způsobené nedodržením tohoto návodu nebo nedoslo k úrazu, ohrožení či skodě.


demontáži a likvidaci záření dodržuje bezpečnostní pokyny dle návodu k používání, obecné Při montáži, provozu a používání, manipulaci se zářením a dle při seřizování a údržby, při


nasledující sledenu.
Když uvádíte tyto bezpečnostní symbole, budete ostravit a pedlivě protéte


aby bylo zabezpečeno poskození stroje nebo okolí. Nedodržení tohoto požadavku může v této příručce, kde je upozorněno na instrukce, ktere musí být prováděny přesně, být i přičinou zraní k rize a skod.

Zářízení je elektrické zařízení ochranné třídy I podle ČSN 33 0600 čl. 3.4, tzn., že všechny nezávisele zajišťují, že jednotka musí být provedena podle platného předpisu a normy, které se na dané zařízení vztahují, zjména ČSN 33 2000-4-1 a ČSN EN 60204-1 (33 2200) a ČSN 33 2000-3 a předpisu souvisejících ve znení současné platnosti.

Zářízení je elektrické zařízení ochranné třídy I podle ČSN 33 0600 čl. 3.4, tzn., že všechny nezávislé části jsou vžádeme vodivé s povoleným a musí být správným vodivem elektrické sítě.

Nebezpečí i u různu elektrickým proudem při nedodržení pokynů pro případného důjdeho zařízení na pohybivého průvodu.

Nebezpečí při odstaveném krytu elektrických zařízení, nebo při poskození izolační části (živé části), při odstaveném krytu elektrických zařízení, nebo při poskození izolační části

Nebezpečí při primém, nebo nepřímém dotyku s částmi uvedenými pro vedení elektrického proudu

Elektrická ohrožení:

- BC3 - Částí kontaktem osob s potenciálem země
- BA4 - Přistupné pouzeonym osobám
- AE3 - Prášnost lehká
- AF3 - Vyskyt korozivních nebo znečistujících látek - občasny
- AD2 - Vyskyt vody - kapky
- AB7 - Vnitřní prostor chráněný před atmosférickými vlivy bez regulační teploty a vlnkostí
- Zářízení je určeno dle ČSN 33 2000-3 do prostředí:
- Určení výrobku:

ELÉKTRICKÉ ZÁŘÍZENÍ

Výplňací pro elektrické oddělení pochounu musí být instalován na dosah. Výplňací pro elektrické oddělení pochounu musí být instalován na dosah. expozované pohybivé části tykající se pochounu vždy musí být opatřeny učinnými kryty. oleje napájeny na 70 %, vyměnit je (použitý olej likvidovat autorizovanou organizací). Všechny byt vybavena hasicím prostředkem a musí být uzamykatelná. Jsem-li jímací nádoby odloženého stojovna výše musí být čistá a suchá, rádce osvětlená, nesmí se používat otevřený ohřív, musí

OSTATNÍ UPOMORNĚNÍ

Násatí mléka do výšky - ztráta výkonu a zadržení výšky. Zadílení rotovu při použití k nedostatku oleje. Uklouznutí, zakopnutí nebo pád výplývající z úniku oleje z nádobi při doplňování.

RIZIKO ZVÝŠENÉ TEPLOTY - NEDOTÝKJETE SE ODLUČOVÁCÉ!

Odlučovací oleje, který dosahuje povrchové teploty výšší než 80°C, je opatřen nálepou.



RIZIKA PROVOZU

- provádět jakékoli opravy nepovolenou osobou.
- používat otevřený ohřív
- stríkat vodu na elektrická zařízení
- provádět opravy a sestavování za chodu stroje
- vytázovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a požární zařízení

Při kontrole mazání vývěv překontrolovat též jímací nádoby odloženého oleje. Jsou-li naplněny ze 70% je třeba je vyměnit za prázdné.

UPZORNĚNÍ! V případě unikání oleje z vývěv během provozu je nutné vyvěvu dokonale očistit od zbytků oleje a udržovat ji ve stálé čistotě, aby se místní zkontrolovala dotazení srovná vliv a srovnání rozvodu podtlaku. Po této kontrole negativy nevezmout.

Elektrické zářizení se nesmí hasit vodou! U stroje musí být používána správná voda ani nebo pěnový, žež ještě požárnu použít až po vypnutí elektrického proudu. Sněhový a obsluha musí být seznámena s jeho používáním. Pokud bude u stroje hasicí přístroj vložitka vrstvy nikdy nepřesáhla 1 mm, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Všechna mista, která se při provozu stroje zahrávají (elektromotor, převodovky, ložiska, remenice a pod.), je nutné providelně čistit od usedlěho hrotavého pracího a jiných nečistot tak, aby a předpisů souvisejících ve znamení současné platnosti.

Tak jak to požaduje zákon č. 91/1995 Sb. a vyhláška MV č. 21/1996 Sb. místní prozatímným kontolem a obsluha musí být prokazatelně seznámena s jejich používáním, umístěnými na vidičkách proti poskození a zneužití. Hasicí přístroje místního vedení musí být správně schvaleného typu, v odpovídajícím množství, instalovány, vloženy do bezpečnostního systému výhlašky CUBP a CBU č. 50/78 Sb. a zářizení se nevybaví je hasicími přístroji. Uzávratel je povinen zabezpečit objekt, kde je zářizení odloženého oleje jiné nebezpečné látky a plyny, aby nemohlo dojít k požáru.

V místě, kde je nainstalovanou soustrouži vývěvy, se nesmí skladovat kromě jímací nádoby také jiné nebezpečné látky a plasty, aby nemohlo dojít k požáru. Zářizení se nevybaví je hasicími přístroji. Uzávratel je povinen zabezpečit objekt, kde je zářzení a předpisů souvisejících ve znamení současné platnosti.

Přace na elektrickém zářzení ve smyslu ČSN 34 3100 mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací ve smyslu výhlašky CUBP a CBU č. 50/78 Sb. a zářzení se zářzením v potřebném rozsahu. Při prvním připomínce zářzení stroje na svém pracovišti ověřit správné funkce elektrického zářzení včetně funkce ochrany a bezpečnostního vypínání stroje a správěho smyslu očkování rotujících částí stroje.

Provozovatel dajičího zářzení je povinen zajistit ve stanovených lhůtách provádění providelných revizí elektrického zářzení ve smyslu výhlašky CUBP č. 48/1982 Sb. a vyhlášky CUBP a CBU č. 20/1979 Sb. a předpisů souvisejících ve znamení současné platnosti.

Před uvedením zářzení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500. Provozovatel dajičího zářzení je povinen zajistit ve stanovených lhůtách provádění providelných revizí elektrickému poskození, skodlivému působení prostredí a nepřekázel používání prostoru v němž měchanickému poskození, aby nebyly vystaveny.

- 5. TECHNICKÝ POPI**
- 5.1. Vývěva DVL**
Soustrojí se stává z těchto halvnických částí.
- 5.1.1. Vývěva**
Rotacní, olejem mazaná vývěva, se 4 páry dělených lopatek. Rotor je uložen ve dvojku kuličkových ložiskach UR 6206.
- 5.1.2. Elektromotor**
Slouží k pohonu vývěvy a spolu s ní je uložen na zakladové desce. Přenos výkonu obstarávají dva klinové řemeny SPA-1025 La nebo XPA-1005 Lp.
- 5.1.3. Vzdutník**
Slouží k vytváření a zásobení podtlaku a k zachytávání kondenzátu. Ve spodní části je umístěna klapka pro vytěkající kondenzát a čistění vzdutníku.
- 5.2. Výfukové potrubí**
Sestává z odlučovacího sponou, zpevné klapky a koncovky pro snížení hlučnosti. Dále obsahuje kanýru a hadičku se sponou.
- 5.3. Mázací přístroj s obalem**
Slouží k mazání ložisek a vývěvy. Je instalován na výfukovém potrubí vývěvy dle obr. 1. Vedou Regulačním troubkem seřizujeme možností nasávaného oleje na 5 až 15 kapek za minutu. Dopravnoucí mázací olej: M6A, M3AD a R2 (viskozitu třídy SAE 10-30) a obecně naplně peridičky po 4000 hod. provozu kontrolu odlučovací vlivem usazenin až na průměr, ca 40 mm je je možno použít ekologický olej PRIMOL EKO VAKUOL. Při jeho používání je nutné provádět nadobky: ca 0,6 l.
- nutné vyměnit odlučovací za nový.

pro biotecnickou kontrolu pro jednodílná dle odr. 4 a v případě sponzen dvoj kontoláč.

Případě monoblok dle odr. 5 .

Monobloků roněz dle odr. 5 .

Přivedení elektromotoru na síť a jeho kontrolu před uvedením do provozu je nutno provádět dle platných předpisů. Směr otačení je označen šípkou na krytu řemenu.

Sériově soustojí společná v nastavení provozního podlaků regulačním ventilem podkladu pro biotecnickou kontrolu pro jednodílná dle odr. 4 .

7. MONTAŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- Další doplněcí parametry pro všechna provedení:
- Nepřetržitá doba provozu max. 8 hod
- Vzdutí kovového krytu pro vložení náhradního krytu
- Provozní podlak max 52 KPa.
- Tepložárovací oleje až 85 °C
- Hladina zvuku L_{PA} [77-83 dB]
- Maximální tlak na výfuku 8 KPa

1. otáčky výševy 1. min ⁻¹	1380	1500	900	960
2. min. vykonností vloženého vzdutího podlaku 50 KPa	1250	1450	833	900
3. vykon instalovaného motoru	4	4	3	3
4. měrná spotřeba energie	0,054	0,056	0,05	0,051
5. odlučivost oleje	80	80	80	80

Parametry výševy provedení MONOBLOK


6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyvěvy.
 V rámci biotechnické kontroly dajíčko zářizení kontrolovalo minimálně 2 x za rok vykonost olejem.
 Obsluha vyvěvy spouští a zapíná elektromotor, kontroluje mazání kapacitní přesnosti, kontrole výšky nastaveného podlaku na vakuumetu a vypaždování kanystu s odložením.

8. PŘACE SE STROJEM-OBSLUHOU

Kabel	W1	CYKY 4B x 2.5	CYKY 4B x 2.5
Q1	Vypínač min.15A	Vypínač min.10A	
Sýkáč K	Min.15A	Min.10A	
F1	15A zpožděné	10A zpožděné	
Motor	7AA 112 M 04 7AA 100L 04 4AP 112M-4 4AP 100L-4 4kW 3kW	DVL-211 MB DVL-209 MB	
Vyvěva	DVL-211 MB	DVL-209 MB	

Vyvěvy.
 Vyvěva VI umisťte v blízkosti motoru vyvěvy pro připad potřeby vypnutí motoru při poruše (ROZVADĚČE MOTORU VYVĚV), ze kterého se motor vyvěvy napojí.
 V připadě montáže vyvěvy jako součásti dajíčka zářizení jste jistici pravky součástí ZDROJE



Doporučené zapojení rozvaděče viz schéma:
 7.2. Elektrická instalace vyvěvy

Použitý olej musí být likvidován autorizovanou organizací.
Z barevných kovů odpaděte k dálku využít do sběry druhohrných surfovím.
Demontujte dílce z barevných kovů a odstraněny zbytek stroje včetně demontovaných dílů
do skladu pro dálší využití.
Ze stroje demontujte všechny dílce, které se dají ještě využít. Očistěte je, zakonzervujte a uložte
Doporučujeme postupovat následujícím způsobem:
surovin dle Zákona o odpadu č. 125/1997 Sb.
Po skončení životnosti výrobku jste povinen provést likvidaci stroje s využitím druhohrných

12. LIKVIDACE VÝRAZENÉHO STROJE A OBALOVÉHO MATERIAŁU

servisních oprav u výdává výrobcе ve zvláštní rozdíle, která je k dispozici u výrobce a dealerů.
Servis: Servis v záruce i pozáruční doba zajištění autorizované dealery. Seznam projednává strádisek a
LUKROM milk, s.r.o.. Objednávatele je podle připomeneho katalogu dílů.
obchodní organizace. Nahradní díly v záruce i pozáruční doba zajištění autorizované dealery fi.
Podniky záruký jsou obsazeny v záručním listu, který jste obdrželi při koupi stroje od prodejce

11. ZÁRUKA - OBJEDNÁVÁNÍ - SERVIS

podlakové trubický nebo uvolněným sroubením DN 50.
10.4.Nízka odlučivost oleje – může být způsobena nedodržením smězenu potu kapky, ucpáním
klapku sejmeme a dosedací sedlo očistíme.
10.3.Netešnost vzdálenku – může být způsobena nedostatkem nebo cizím předmětem na klapce.
ucpávky nebo výčisticíme filtraci přeběku.
10.2.Oblastné smězenu kapacitní přístrojů – způsobeno netešnosti mezi ucpávkou a regulací
jehou nebo ucpávkou filtru ze silikonové plachetky. Zavádu odstraníme příčinu sroubu
servisnímu pracovníkovi.
10.1.Vnitřní cizího tělesa do vývěry – díade k poskození lopatek. Vývěvu předat k opravě

10. POUŘECHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

1. výkonnost vývěry a funkci regulaceho ventila dle postupu biotehnické kontroly dlejicího
Použití zkontrolujte
2. cistotu filtra regulaceho ventila
stroje

1. cistotu soustojí vývěry, připadné nedílosti a zbytky oleje odstranit
2. dotavení sroubení, sroubových spojů a napnutí klinových řemenů. Postup smězenu a napnutí
klinových řemenů je uveden v příloze.

3. vakuumetr – zde ukažuje předepsanou hodnotu
2. kanystr s odlučeným olejem
1. stav oleje u vývěry a funkci mazacího přístroje
Denné zkontrolujte


9. KONTROLNÍ SEZNAM UDRŽBY

Napětí řemene řemenů nastavte tak, že zatížte jednoručník každý řemen zkušební silou $F=50$ N v místě uprostřed mezi řemenicemi. Průběh nastavte na hodnotu uvedenou na obr. 6, tj. 8 mm pro DVL – 209 a 6 mm pro DVL – 211. V případě velkých rozdílů mezi průběhy jednoručních řemene provedte výměnu obou řemenu. Souosostí a rovnoběžnost ježich hřidelej se nastavuje na bocích řemeneic a je zaručena tedy, když se pravidlo dotyka řemeneic v bodech A,B,C,D na průměce.

- souosost řemeneic a rovnoběžnost hřidelej
- napětí řemenu


Změnou polohy elektromotoru se seřizuje:
převozu.


Správne seřizení je předpokládem bezporuchového chodu a vysoké životnosti řemeneveho




Řemenovery převoz - DVL - seřizení

obr. 1






obr. 2





obr. 3




obr. 4





obr. 5




DVL - 209 MB obj.č. 29.32.65 209 001
DVL - 209 A MB obj.č. 29.32.65 209 002
DVL - 211 MB obj.č. 29.32.65 211 001
DVL - 211 A MB obj.č. 29.32.65 211 002


SOUSTRÖJÍ VYVÉVY DVL - MONOBLOK

Katalog dlu

Vyvěva DVL - 209, DVL - 211 monoblok


Pozice	Název	Objednací číslo	Kusů
1-31	Vyvěva DVL-211 monoblok	9 6296 458	1,0
1	Vzdutník DVL - monoblok	0325358	1,0
2	Vlko vzdutníku	9 6200 147	1,0
3	Tesniči	0317614	1,0
4	Pružina valcová	0317680	4,0
5	Podložka 10,5	0614240	8,0
6	Maticce M10	0612403	8,0
7	Vyvěva 1250 s motorem	9 6209 127	1,0
8	Sroubení 2	0813571	1,0
9	Kroužek těsnící 62 x 78	0110946	1,0
10	Zálepka PVC 3"	0293909	1,0
11	Kabel	9 8300 181	1,0
12	Šroub M8x40	0040612	1,0
13	Podložka 8,4	0103950	1,0
14	Podložka 8,4	0270292	2,0
15	Maticce M8	0715011	2,0
16	Zátka 2	0022506	1,0
17	Odbočka TE 2	0814671	1,0
18	Vsuška 2	0807191	2,0
19	Obložk 2" CI	0317636	1,0
20	Uzávěr količivý plnopřichodný 2"	0317592	1,0
21	Šporka průzvora pr. 60mm	0317537	1,0
22	Trubka	1 1300 682	1,0
23	Obložk - elektrova dílko ve svádani	0318307	1,0
24	Obložk - triziko elektrova dílko ve svádani	0318296	1,0
25	Logo Agromilka	0325017	2,0






Vývěva DVL - 209, DVL - 211

Pozice	Název	Objednací číslo	Kusů
1-24	Vývěva kompletní	9 2296 054	1
1	Stator	1 2253 001	1
2	Rotor	9 2212 002	1
3	Síť I.	1 2252 001	1
4	Síť II.	1 2252 002	1
5	Vigko	1 3821 217	2
6	Lozisko 6206	0251845	2
7	Gufro 30x40x7	0110935	2
8	Sroub M6x16	0612810	6
9	Sroub M6x16	0590711	6
10	Podložka 6,4	0614240	10
11	Sroub M10x30	0474452	10
12	Podložka 10,5	0614240	10
13	Kolík 6x25	0688831	4
14	Pero 8H9x7x40	1 9532 818	1
15	Remeňnice	1 3322 022	1
16	Sroub stavečí M8x20	0611831	1
17	Ventilátor	0111705	1
18	Kryt - úprava	1 0548 019	1
19	Sroub M5x8	0055803	3
20	Podložka 5,3	0614207	3
21	Hubice	1 6225 406	2
22	Lopatka I. DVL-209	01112585	8
23	Lopatka II. DVL-209	01112596	8
24	Zálepka G 2"	01111738	2




Pozice	Název	Montáz výševy	Objednací číslo	Kusů
1-32		9 2297 009		1
1	Matice M10			1
2	Podložka 10,5		0614240	9
3	Sroub M10x35	0080498	0600831	4
4	Sroub M12x 40		0732611	8
5	Podložka 13		0726451	4
6	Matice M12		0111771	1
7	Podložka	Remen klimový SPA 12,5x1025 LA	1 9630 152	4
8	Tahlo I.		9 8036 007	1
9	Zakladová deska	9 2736 181		1
10	Matice M8		0715011	1
11	Podložka 8,4	0613129	0613129	2
12	Kryt		0715011	1
13	Cep		9 6200 030	1
14	Závlažka 1,6x16	0022649	0614207	2
15	Podložka 5,3		0614207	2
16	Matice M14		0607431	1
17	Podložka 8,4	0612821	0612821	1
18	Podložka 10,5	0317680	0317680	4
19	Matice M10	Pruzina valcová 1246-63-12	Pruzina valcová 1246-63-12	4
20	Podložka 8,4	0614240	0614240	8
21	Sroub M 8x16	0607431	0607431	1
22	Závlažka 1,6x14	0022649	0022649	2
23	Matice M10	0612403	0612403	5
24	Podložka 10,5	0614240	0614240	9
25	Sroub M10x35	0080498	0080498	4
26	Matice M12	0600831	0600831	4
27	Podložka 13	0732611	0732611	8
28	Matice M12	0726451	0726451	4
29	Podložka	0111771	0111771	1
30	Pruzina valcová 1246-63-12	0317680	0317680	4
31	Podložka 10,5	0614240	0614240	8
32	Matice M10	0612403	0612403	8

Montáz výševy DVL - 209, DVL - 211



Pozice	Název	Objednací číslo	Kusu
1-13	Vyfukové potrubí DVL	9 2847 113	1
1	Odlučovací oleje	9 6296 462	1
2	Oblouk 2"	0095271	3
3	Sroubení 2"	0813571	1
4	Vsyvka 2"	0807191	2
5	Ventil zpětný 2"	0317603	1
6	Přechodka 2"	0057728	1
7	Trubka	1 6220 230	1
8	Kroužek těsnící 62 x 78	0110946	1
9	Kamýk	0106590	1
10	Hadicce	1 0272 079	1
11	Spona hadic kovová (12-20)	0089815	1
12	Oblastk výfuk	0318285	1
13	Oblastk - nizko zvýšené teploty	0318274	1



Pozice	Název	Objednací číslo	Kusu
1	Přistoj kapaci	9 2297 006	2
1.1	Sroub regulaci	0 6214 308	1
1.2	Vedení regulačního srovnou	0 6226 301	1
1.3	Ucpávka kruž.	1026641	1
1.4	Těleso kapaci	1 6225 018	1
1.5	Podložka	0 418627	1
1.6	Vyvod	1 6220 102	1
1.7	Trubídka	0 6220 317	1
3	Láhev 1L - UPRAVA	1 0990 339	1
4	Držák III.	9 2746 071	1
5	Hadicka novoplast	0 9820 006	2
6	Kroužek	0 417857	2
7	Střka silikonová	0 6832 008	2
8	Odbíjka	1 9242 046	2
9	Sroub M6 x 25 - 5.8-A2L	0 040315	2
10	Maticce M6 - 6-A2L	0 614097	2
11	Podložka 6.4	0 612810	2
12	CSN 021702 15	ISO 1207	2
13	ISO 4032	ISO 1207	2
14	Objednací číslo	QSN 021702 15	2
15	1.5	1.5	1
16	1.6	1.6	1
17	1.7	1.7	1

Přistroj mazací DVL-209, DVL-211
objednací číslo: 9 2297 002